


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 30年9月	TRG - NPR85AR-7082715	3t ワイドロング 平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
横浜100た 自家用	切れ 抹消	104,100 km 知年月 一体別体	3,000 kg	L 4,350	W 1,990	H (門) 390	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	150 ps	T/M 6 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	-----------------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル汚れ有り	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
木製3方開 セイコーラック1対 ロープ穴4対	メーターの回転計の	シート破 有 ←	助手席 破れ中1
床板張 色はげ、前側板割れ、反り、横根太からはがれてる	針の位置がおかしい	ETC 有 無	
アオリすりキズ多い、はらみ有り		ラジオ 良 不良	
ボディー全体に小サビ、凸凹、キズ有		バックモニタ 有 無	
右前コーナー凸凹		カラー	リサイクル料 ¥10,440

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

Fパネル飛び石小	左右クォーターパネル小キズ
	
Fグリル飛び石小	左右ドア 小凹、小キズ
	
Fバンパーキズ有	左右Fフェンダー小キズ
	
	マフラー、下まわりサビ有
左右コーナー小キズ	左右サイドバンパー曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	4	4	4
ス	9	ノーマル	
F		225/70R16	
サイズ		225/70R16	
R		225/70R16	
サイズ		225/70R16	