

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	ニッサン	H 16年3月	KR - AKS81GR-7000080	高床4WD ゲート付 平

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
長野100せ 自家用	切れ 抹消	90,400 km 知年月 一体別体	2,000 kg	L 2,900	W 1,600	H (門) 370	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	140	ps	T/M	5	速	3	ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有、塗装済み	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
垂直ゲート 新明和 RE6-14S セミオート 幅1580 高700 昇降量600kg		シート破 有 無	
床鉄板張サビ有、塗装済み 床フックの穴有り		ETC 有 無	
左右アオリキズ、サビ有、塗装済み、後部腐食有		ラジオ 良 不良	
左アオリ曲がり有 アオリ内張腐食有		バックモニタ 有 無	パートタイム4WD
			リサイクル料 ¥8,050

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
75L		

屋根点サビ




右Fフェンダーコスレ





ショックアブソーバカバー腐食  
マフラー、下まわりサビ、腐食有



左リアフェンダー割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	6		6
ス	9	スタッドレス	
F		7.00R16LT12PR	
サイズ		7.00R16LT12PR	
R		7.00R16LT12PR	
サイズ		7.00R16LT12PR	