

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 16年3月	KR - NHS69EAV-7414886	超低床4WD 平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
釧路430ち 自家用	切れ	97,700 km	1,500 kg	L	W	H	
	抹消			知年月	一体別体	3,110	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	88	ps	T/M	速 2 ペダル オートマ
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	-----------	----	-----	----------------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	下部オイルにじみ			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有、塗装済み			ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
木製3方開 床コンパネ前と左右補修跡、塗装済み アオリサビ跡有り	○暖気スイッチ不良 ○マフラージャバラから 排気もれ			シート破 有 無	○運転席ビニールシート張り ○運転席マット欠品 ○助手席下破れ ○中央灰皿欠品 ○ダッシュボードネジ欠品
床面地上高 F730mm R810mm パートタイム4WD				ETC 有 無	リサイクル料 ¥8,340
				AMラジオ 良 不良	
				バックモタ 有 無	


Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
63L		

Fバンパー右上割れ有




○A/Cランプ不灯
○保安部品欠品

マフラー、下まわりサビ、腐食有

左右リアフェンダー泥除けゴム欠品

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
2	2	2	2
↓ スペア2本とも裏腐食			
ス	F	9	スタッドレス
ペ	R	3	
F		6.50R16 10PR	
サイズ			
R		165R14 8PR	
サイズ			