


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	三菱	H 16年8月	KL - FT50JNY-530387		12KLタンクローリー		
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)	新潟県新発田市
川崎800か 事業用		切れ 抹消	878,800 km	12,570 kg	L W H (門)		
エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	320 ps	T/M 6 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)				オイル汚れ有り		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)				所々腐食有り		ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
東急 TB12-533 M521-048 2004年8月 ポンプ付				警告灯点灯		シート破 有 無	電格ミラー不良
4KL+4KL+4KL 3室 12KL タンク鉄製 配管類ステンレス製				●SRSエアバック		ETC 有 無	ミラー各ステー色はげ有
3方配管 左側、立上り配管 吐出ホース付 消防書類有り				●バッテリー液		ラジオ 良 不良	
						バックモニタ 有 無	
ボディー全体キズ、サビ腐食、ライン消し塗装跡有り							リサイクル料 ¥13,990
Fガラス		タイヤ状態					
要交換	良好	飛び有		1~10、×、欠、で記載			
ひび、要交換							
記録簿	有	無					
取説	有	無		ス 2			
メンテ	有	無		ペ			
	有	無		F			
	有	無		サイズ			
燃料タンク		R					
200L+200L		サイズ					

屋根小サビ	左右ドア飛び石、小サビ、 右側内張破れ	左右クォーターパネル小キズ
	Fパネル飛び石、小サビ	左右コーナー 飛び石、小サビ 凹み
Fバンパー飛び石、小サビ		左右サイドバンパー腐食
	マフラー、下まわりサビ有	
リアバンパー腐食		左右リアフェンダー小キズ
	左右Fフェンダー小キズ、色はげ	