

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
	三菱	H 29年12月	TPG - FEA50-560359		10尺 冷蔵冷凍車				
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市	
浜松800す 自家用		切れ 抹消	87,900 km	2,000 kg	L 3,040	W 1,670	H (門) 1,450		
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M 5 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)					オイル汚れ有り キャブ裏サビ有り		キャブ内部	備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)					サビ有り		ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認		汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段	
東プレ XL22LSC-P ガスR404a スタンバイ、コード有り							シート穴・破 有 無	全低床	
ガスR404a -21℃確認(外気21℃時/2時間)							ETC 有 無		
東プレ 2017年12月 リア観音扉 左サイドドア片開 床キーストン、キズ有り							ラジオ 良 不良		
水抜前後各2カ所 冷凍機コンデンサーカバー小凹み							バックモニタ 有 無		
ボディー全体的にキズ、サビ、凸凹、看板消し跡有り、パッチ当て有り							リサイクル料 ¥8,830		
Fガラス		タイヤ状態							
要交換	良好	飛石有	1~10、×、欠、で記載						
3個有、車検可									3 3
記録簿	有	無						2 2 2 2	
取説		有	無						ス ペ ー ス ノーマル
メンテ		有	無						
		有	無						
		有	無						
燃料タンク									F
70L									サイズ
									R
									サイズ

Fパネル小凹み



右クォーターパネル小キズ




左右ドア小キズ



Fフェンダー色はげ



左右サイドバンパー色はげ小サビ



リアバンパー曲がりサビ



マフラー、下まわりサビ

