


|  |    |          |                       |          |  |
|--|----|----------|-----------------------|----------|--|
|  | 車名 | 初度登録     | 型式・車体番号               | 架装形状     |  |
|  | 日野 | H 29年12月 | TKG - XZC605M-0018856 | 冷蔵冷凍車 中温 |  |

|               |          |                       |          |            |            |                       |         |
|---------------|----------|-----------------------|----------|------------|------------|-----------------------|---------|
| 前登録ナンバ        | 車検有効期限   | 走行距離                  | 積載量      | 荷台寸法 (mm)  |            |                       | 新潟県新発田市 |
| 足立800そ<br>自家用 | 切れ<br>抹消 | 161,100 km<br>年月 一体別体 | 2,000 kg | L<br>3,090 | W<br>1,720 | H<br>(門)<br>1810/1670 |         |

|        |                  |                  |                 |    |        |               |
|--------|------------------|------------------|-----------------|----|--------|---------------|
| エンジン状態 | A B <b>C</b> D E | AC <b>良</b> 不良 無 | ブレーキ A <b>V</b> | EG | 136 ps | T/M 5 速 3 ペダル |
|--------|------------------|------------------|-----------------|----|--------|---------------|

|                                |               |  |                   |                        |
|--------------------------------|---------------|--|-------------------|------------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏)                | サビ有り キャブ裏サビ有り |  | キャブ内部             | 備考 低床                  |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                | サビ有り          |  | ベット 有 <b>無</b>    | ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b> |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等              | 特記、重点確認       |  | 汚れ 小 <b>中</b> 多   | 補助ブレーキ 1 段             |
| 東プレ XL22HOC-N 冷凍機室外機サビ多少有り     |               |  | シート穴・破 <b>有</b> 無 |                        |
| ガスR134a -5℃確認(外気30℃時/15時間)     |               |  | ETC <b>有</b> 無    |                        |
| 東プレ 左SDスライド 水抜前2カ所 床ステンベタ、キズ有り |               |  | ラジオ <b>良</b> 不良   |                        |
| ボディー全体キズ、看板消し跡有り 左後マーカー球切れ     |               |  | バックモニタ <b>有</b> 無 |                        |
| リア観音扉 左リアドアロックバーのゴムカバー欠品       |               |  | <b>カラー</b> 白黒     | リサイクル料 ¥8,820          |

|       |    |            |
|-------|----|------------|
| Fガラス  |    |            |
| 要交換   | 良好 | <b>飛石有</b> |
| 小 車検可 |    |            |
| 記録簿   | 有  | <b>無</b>   |
| 取説    | 有  | <b>無</b>   |
| メンテ   | 有  | <b>無</b>   |
|       | 有  | 無          |
|       | 有  | 無          |
| 燃料タンク |    |            |
| 80L   |    |            |

|   |  |
|---|--|
| Fパネル小凹  | 右Fフェンダー色はげ   |
|   |   |
| リアバンパーサビ  | マフラー、下まわりサビ  |
|  |  |
|   | 左右サイドバンパー色はげ   |

|              |           |      |     |
|--------------|-----------|------|-----|
| タイヤ状態        |           |      |     |
| 1~10、×、欠、で記載 |           |      |     |
|              | 3         | 1    |     |
|              |           |      |     |
|              | 3         | 3    | 3 3 |
|              |           |      |     |
| ス            | 有         | ノーマル |     |
| ペ            |           |      |     |
| F            | 185/85R16 |      |     |
| サイズ          |           |      |     |
| R            | 185/65R15 |      |     |
| サイズ          |           |      |     |