




	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	H 16年3月	KK - FG83EE-500178	高床4WD 深ダンプ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
宇都宮100さ 自家用	令和8年4月17日	切れ	63,300 km	2,000 kg	L	W	H
		抹消			知年月	一体別体	3,990

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	155 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	エンジンサビ有り キャブ裏サビ有り		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有り		ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 DD04-35	特記、重点確認	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
ボディーステンレス 骨はスチール リアWゲート			シート穴・破 有 <b>無</b>	ミラーステー小サビ有
プロテクタ割れ曲がり 床ステンベタ キズ、凸凹有り			ETC 有 <b>無</b>	ラジオアンテナ折れ
ボディー全体的にキズ、腐食、凸凹、部分塗装有り、内側キズ、凸凹有り			ラジオ <b>良</b> 不良	高床 ワイドロング
			バックモタ 有 <b>無</b>	パートタイム4WD H/L付
全体的にサビ有り			リサイクル料	¥9,350

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根凹み有	右クォーターパネル小キズ
	
左右Fフェンダー小キズ	右ドア 小キズ小凹み
	
Fバンパー小キズ	右コーナー凹み
	
リアバンパー腐食	左右サイドバンパー腐食
	
	マフラー、下まわりサビ腐食
	
	左ドア凹み大
	Rフェンダー腐食凸凹

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	2	2	2 2
ス	3	ノーマル	
F	205/85R16		
サイズ	205/85R16		
R	205/85R16		
サイズ	205/85R16		