

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	日野	H 18年11月	ADG - FX7JDWA-10054		4WD スノープラウ付ダンプ			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
熊谷100わ レンタカー	切れ		4,600 km		3,300 kg	L	W	H
	抹消		知年月	一体別体		3,400	2,050	(門) 290
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	220 ps	T/M 6 速 3 ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)			特になし			キャブ内部		備考
フレーム関係(錆、車体番号等)			腐食有り、内側転換剤塗布済み			ベット 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認			汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段
極東 DD04-35						シート穴・破 有 無		4WD
スノープラウ付 アイバワークス						ETC 有 無		
床鉄板張キズ有り ボディー全体的にキズ、腐食有り						ラジオ 良 不良		
ボディー裏 鳥居部 転換剤塗布済み						バックモニタ 有 無		
								リサイクル料 ¥10,810

Fガラス			屋根ステッカー跡		左右ドア キズ、ステッカー跡		タイヤ状態																											
要交換	良好	飛石有					1~10、×、欠、で記載																											
小 車検可			Fパネルステッカー跡				<table border="1"> <tr><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td></tr> </table>				9	9	9	9	9	9																		
9	9																																	
9	9																																	
9	9																																	
記録簿	有	無	Fバンパー色あせ		右リアフェンダーサビ		<table border="1"> <tr><td>ス</td><td>9</td><td colspan="2">スタッドレス</td></tr> <tr><td>ペ</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>F</td><td colspan="3">225/90R17.5</td></tr> <tr><td>サイズ</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>R</td><td colspan="3">225/90R17.5</td></tr> <tr><td>サイズ</td><td colspan="3"></td></tr> </table>				ス	9	スタッドレス		ペ				F	225/90R17.5			サイズ				R	225/90R17.5			サイズ			
ス	9	スタッドレス																																
ペ																																		
F	225/90R17.5																																	
サイズ																																		
R	225/90R17.5																																	
サイズ																																		
取説	有	無	マフラー、下まわり腐食																															
メンテ	有	無																																
	有	無																																
	有	無																																
燃料タンク																																		
100L																																		