


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 29年11月	TPG - NJR85AN-7064257	中温 冷蔵冷凍車	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
足立800そ 自家用	切れ <input checked="" type="checkbox"/> 抹消	129,200 km 年月 一体別体	2,000 kg	L 3,090	W 1,710	H (門) 1,810	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ A <input checked="" type="radio"/> V	EG	150 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	--	--	---	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	サビ、オイル汚れ有り キャブ裏サビ有り			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有り			ベツト 有 <input checked="" type="radio"/> 無	ヘッドランプ HID <input checked="" type="radio"/> ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ 製番 F182003 2017年10月		特記、重点確認	汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 中 多	補助ブレーキ 1 段
東プレ XL22HOC 中温(-5℃設定)				シート穴・破 <input checked="" type="radio"/> 有 無	ミラーステア小サビ
ガスR134A -5℃確認(外気27℃時/2時間)				ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無	超低温
左サイドドアスライド リア観音扉 床ステンベタ キズ、凸凹有り				ラジオ <input checked="" type="radio"/> 良 不良	
水抜前2カ所 ボディー全体的にキズ、サビ有り				バックモニタ <input checked="" type="radio"/> 有 無	
				カラー <input checked="" type="radio"/> 白黒	リサイクル料 ¥9,170

Fガラス		
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
小 車検可		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
75L		



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	9	ノーマル	
F		205/80R15	
サイズ			
R		175 14R 8PR	
サイズ			