

|                                      |           |                   |                       |         |         |            |              |               |             |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|---------|------------|--------------|---------------|-------------|
|                                      | 車名        | 初度登録              | 型式・車体番号               |         | 架装形状    |            |              |               |             |
|                                      | いすゞ       | H 29年8月           | TKG - FRR90S1-7113566 |         | 4段クレーン付 |            |              |               |             |
| 前登録ナンバ                               | 車検有効期限    |                   | 走行距離                  |         | 積載量     | 荷台寸法 (mm)  |              | 新潟県新発田市       |             |
| 新潟100わ<br>レンタカー                      | 切れ        |                   | 85,300                | km      | 2,700   | L          | W            | H             |             |
|                                      | 抹消        |                   | 知年月                   | 一体別体    | kg      | 5,400      | 2,160        | 400           |             |
| エンジン状態                               | A B C D E | AC                | 良                     | 不良      | 無       | ブレーキ       | A V          | EG            |             |
|                                      |           |                   |                       |         |         | 190        | ps           | T/M 6 速 3 ペダル |             |
| ミッション・デフ(異音、油漏)                      |           | サビ有り              |                       |         |         | キャブ内部      |              | 備考            |             |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                      |           | フレームサビ有り、塗装済み     |                       |         |         | ベット 有 無    |              | ヘッドランプ        |             |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等                    |           | ユニック URG344 2017年 |                       | 特記、重点確認 |         | 汚れ 小 中 多   |              | HID           |             |
| 4段 ラジコン フックイン クレーンサビ、キズ有 ラジコンケース割    |           |                   |                       |         |         | シート穴・破 有 無 |              | 補助ブレーキ        |             |
| 木製3方開 セイコーラック1対 ロープ穴3対               |           |                   |                       |         |         | ETC 有 無    |              | 1 段           |             |
| ボディー全体的にキズ、腐食、凸凹、一部荒塗装済み ボディー内側キズ、腐食 |           |                   |                       |         |         | ラジオ 良 不良   |              |               |             |
| 床板張りキズ、サビ有り、補修跡有り                    |           |                   |                       |         |         | バックモニタ 有 無 |              |               |             |
|                                      |           |                   |                       |         |         |            |              | リサイクル料        |             |
|                                      |           |                   |                       |         |         |            |              | ¥12,080       |             |
| Fガラス                                 |           |                   |                       |         |         |            |              | タイヤ状態         |             |
| 要交換                                  | 良好        | 飛石有               |                       |         |         |            | 1~10、×、欠、で記載 |               |             |
| 4個有、車検可<br>修理跡×1                     |           |                   |                       |         |         |            |              | ×             | ×           |
| 記録簿                                  | 有         | 無                 |                       |         |         |            | 2            |               | 2           |
|                                      |           |                   |                       |         |         |            |              | 2             | 2           |
| 取説                                   | 有         | 無                 |                       |         |         |            | ス            |               | 2           |
| メンテ                                  | 有         | 無                 |                       |         |         |            | F            |               | スタッドレス      |
|                                      |           |                   |                       |         |         |            |              | サイズ           | 225/90R17.5 |
| 燃料タンク                                |           |                   |                       |         |         |            |              | R             | 225/90R17.5 |
| 100L                                 |           |                   |                       |         |         |            |              | サイズ           |             |
|                                      |           |                   |                       |         |         |            |              |               |             |

  

|                                                                                      |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 屋根小サビ                                                                                | Fグリル小キズ        | 左右クォーターパネル小キズ  |
|    | Fパネル飛び石        | 左右ドア小キズ        |
|                                                                                      |                | 左右ドアガーニッシュ小キズ  |
| Fバンパー小サビ                                                                             | 左コーナー小キズ       | 左右Fフェンダー小キズ    |
|   |                | 左右サイドバンパーサビ、キズ |
|                                                                                      |                | マフラー、下まわりサビ腐食  |
| リアバンパー端のカバー欠品                                                                        | 左右Rフェンダーサビ、曲がり |                |
|  |                |                |
|                                                                                      |                |                |