

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状											
	トヨタ	R 1年12月	2RG - XZC605-0025993		冷蔵冷凍車 低温											
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市								
足立800い 事業用		切れ 抹消	159,700 km	1,900 kg	L 3,030	W 1,690	H (門) 1,730									
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	150 ps	T/M 速 2 ペダル	オートマ								
ミッション・デフ(異音、油漏)			サビ有り キャブ裏小サビ有り			キャブ内部		備考								
フレーム関係(錆、車体番号等)			サビ有り			ベット 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン								
上物メーカー名 年式、型式及状態等			東プレ XV22LOC-P			汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 1 段								
ガスR404A -24℃確認(外気20℃時/3時間)			特記、重点確認			シート穴・破 有 無		全低床								
東プレ 2019年11月 左サイドドアスライド ラッシングレール2段						ETC 有 無										
床アルミ縞板 キズ有り 水抜前後各2カ所						ラジオ 良 不良										
簡易2室 通気ダクト 中仕切り有り						バックモニタ 有 無										
左右パネル看板跡有り 庫内キズ有り						カラー 白黒		リサイクル料 ¥9,110								
Fガラス																
要交換	良好	飛石有														
1個 車検可																
記録簿	有	無														
取説	有	無														
メンテ	有	無														
	有	無														
燃料タンク																
80L																
Fパネル飛び石		右ドア小キズ														
																
左右Fフェンダー小キズ																
																
リアバンパー小サビ		マフラー、下まわりサビ														
タイヤ状態		1~10、×、欠、で記載														
		<table border="1"> <tr> <td>×</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table>							×	×			×	×	×	×
×	×															
×	×	×	×													
ス 9		スタッドレス														
F		195/75R15														
サイズ		195/75R15														
R																
サイズ																