


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	いすゞ	H 27年2月	TKG - NJR85AD-7043174		ダンプ			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
足立400わ レンタカー		切れ 抹消	21,000 km 知年月	2,000 kg 一体別体	L 3,040	W 1,600	H (門) 320	
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	150 ps	T/M 5 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)				サビ有り キャブ裏サビ有り		キャブ内部		備考
フレーム関係(錆、車体番号等)				サビ有り		ベット 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段
新明和 DR2-0110SY						シート穴・破 有 無		ミラーステア小サビ
床鉄板張り キズ、サビ、凸凹有り、塗装済み						ETC 有 無		全低床
ボディー全体的にキズ、サビ有り、塗装済み						ラジオ 良 不良		
プロテクタ小曲がり有り						バックモニタ 有 無		
								リサイクル料 ¥9,170

Fガラス			屋根小凹み、小サビ		左右Fフェンダー小キズ		タイヤ状態							
要交換	良好	飛石有	Fパネル飛び石		右Fピラー下部 歪み		1~10、×、欠、で記載							
小 車検可							<table border="1"> <tr><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> </table>		3	3	2	2	2	2
3	3													
2	2													
2	2													
記録簿	有	無					ス 5 ノーマル							
取説	有	無	リアバンパーサビ		マフラー、下まわりサビ腐食		F 205/70R16							
メンテ	有	無			左右リアフェンダー小キズ		サイズ 205/70R16							
	有	無					R 205/70R16							
燃料タンク							サイズ							