

	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状			
	日野	H 26年7月	QKG - FE7JLAG-11435				冷蔵ウイング ゲート付			
前登録ナンバ	車検有効期限			走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
熊谷830い 事業用		切れ 抹消	518,100 km	5,900 kg	L 6,140	W 2,360	H (門) 2,180			
エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	良	不良	無	ブレーキ	A V	EG	260 ps	T/M 6 速 3 ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)	オイルにじみ有 デフォイルにじみ有						キャブ内部	備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有り						ベット	有	無	ヘッドライト <input checked="" type="radio"/> HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	トレクス 14W-04188						汚れ	小	中	多
菱重 TDJS60A-L2 ガスR404A	-5.5°C確認(外気17°C/3時間)						シート穴・破	有	無	左灰皿破損
断熱:アオリ30mm	リア、床、ウイング50mm 前、天井75mm						ETC	有	無	右ミラーカバー欠品
ラッシングレール2段	セイコーラック1対 床アルミ縞板 キズ凸凹有						ラジオ	良	不良	
新明和製格納ゲート	幅2420 高1550 リモコン付き RAL10-6475D MRGN0.S5040993						バックモニタ	有	無	
ボディー全体的にキズ、サビ、看板消し跡有	リア化粧板押され有 各冷気漏れゴム破れ有						カラ-	白	黒	リサイクル料 ￥10,400

Fガラス 要交換 良好 飛石有	Fパネルインパネ歪み 左右クォーター・パネル看板跡	右Fピラー・歪み マフラー、下まわりサビ 左ドア凹み ゲートサビ有	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載	
			4	4
小 車検可			5	5
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無			5	5
取説 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
メンテ 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
有 無				
有 無				
燃料タンク				
200L				
リアドア内側切れ			ス ペ	スタッドレス
			F サイズ	265/70R19.5
			R サイズ	265/70R19.5