

	車名	初度登録		型式・車体番号		架装形状			
	日野	H	25年9月	TKG - XZC600M-0003157		低温 冷蔵冷凍車			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
品川800あ 事業用	切れ		45,500 km		2,000	L	W	H	
	(抹消)		知年月	kg	3,370	1,680	(門) 1,820		
エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ A (V)	EG	115 ps	T/M	5 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)					サビ有り キャブ裏サビ有り		キャブ内部		備考
フレーム関係(錆、車体番号等)					サビ有り		ベット 有 (無)		ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式・型式及状態等 菱重 TDJS35DA(A-L)平成25年8月					特記、重点確認		汚れ 小 (中) 多		補助ブレーキ 段
-23℃確認(外気15℃時/2時間) 中仕切り有り							シート穴・破 有 (無)		助手席もの入れ加工穴有
フルハーフ 平成25年8月 リア観音扉 左サイドドア観音扉 水抜前後各2ヵ所							ETC 有 (無)		全低床 セミロング
床ステンベタ(キズ凸凹)+スノコ(割れ多数) 各ドアのフチゴム切れ有り							ラジオ (良) 不良		
ボディー全体的にキズ、サビ、凸凹、看板消し跡有り パネル一部スプレー塗装							バックモニタ (有) 無		
庫内キズ凸凹、穴補修跡有り キャブ再塗装済み(仕上がりに雑)							カラー 白黒		リサイクル料 ¥8,820
Fガラス		要交換 良好 (飛石有)		Fパネル凹み		左右ドアフチゴム塗料付着有		タイヤ状態	
小 車検可				Fグリル塗料付着				1~10、×、欠、で記載	
記録簿 有 (無)						Fバンパー凹み			
取説 有 (無)						左コーナーキズ、割れ		ス ペ	
メンテ 有 (無)						左右サイドバンパー小キズ		F	
燃料タンク						マフラー、下まわりサビ		サイズ	
70L								R	
								サイズ	