

|   |        |           |                      |          |            |           |                |         |           |                               |      |  |
|---|--------|-----------|----------------------|----------|------------|-----------|----------------|---------|-----------|-------------------------------|------|--|
|   | 車名     | 初度登録      | 型式・車体番号              |          |            |           | 架装形状           |         |           |                               |      |  |
|   | いすゞ    | H 30年2月   | TPG - NHS85A-7013077 |          |            |           | 4WD ゲート付 Wキャブ平 |         |           |                               |      |  |
| 前登録ナンバ  | 車検有効期限 |           |                      | 走行距離     | 積載量        | 荷台寸法 (mm) |                |         | 新潟県新発田市   |                               |      |  |
| 山形400ち<br>自家用   |        |           |                      | 切れ<br>抹消 | 133,300 km | 950 kg    | L 2,020        | W 1,610 | H (門) 380 |                               |      |  |
| エンジン状態 A B C D E  | AC 良   | 不良 無      | ブレーキ A V             | EG       | 110 ps     | T/M 5     | 速 3            | ペダル     |           |                               |      |  |
| ミッション・デフ(異音、油漏)   |        | 特になし      |                      |          |            |           | キャブ内部          |         | 備考        |                               |      |  |
| フレーム関係(錆、車体番号等)   |        | 腐食有り、塗装済み |                      |          |            |           | ベット 有          | 無       | ヘッドライト    | HID                           | ハロゲン |  |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等   |        |           |                      |          |            |           | 汚れ 小           | 中 多     | 補助ブレーキ 1段 |                               |      |  |
| リアヒーター 床板張り キズ腐食有り、塗装済み<br>新明和製垂直ゲート 600kg RE06-1233<br>ボディー全体的にキズ、サビ腐食有り<br>エンジンサビ有り Fフック部歪み有り |        |           |                      |          |            |           | シート穴・破         | 有       | 無         | リアシングルタイヤ<br>全低床<br>パートタイム4WD |      |  |
|   |        |           |                      |          |            |           | ETC            | 有       | 無         |                               |      |  |
|   |        |           |                      |          |            |           | ラジオ            | 良       | 不良        |                               |      |  |
|   |        |           |                      |          |            |           | バックモニタ         | 有       | 無         |                               |      |  |
| リサイクル料 ￥11,810  |        |           |                      |          |            |           |                |         |           |                               |      |  |

