





	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状											
	いすゞ	H 26年12月	SKG - NPR85YN-7007924		4.6トン アルミ平 ワイドロング											
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市								
つくば100せ	令和8年9月1日		切れ 抹消	169,800 km 知年月 一体別体	4,600 kg	L 4,350 W 2,070 H (門) 380										
エンジン状態	A B C D E		AC (良) 不良 無	ブレーキ A (V)	EG 150 ps	T/M 6 速 3	ペダル									
ミッション・デフ(異音、油漏)			特になし			キャブ内部		備考								
フレーム関係(錆、車体番号等)			サビ有り			ベット 有 (無)		ヘッドランプ HID ハロゲン								
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認			汚れ 小 (中) 多		補助ブレーキ 1 段								
ボディー載替物						シート穴・破 (有) 無		ワイドロング								
3方開 アルミブロッククリアはがれ有り						ETC 有 (無)										
床板張キズ、サビ有り ボディーキズ、サビ有り						ラジオ (良) 不良										
右リアフェンダー加工穴有り						バックモナ 有 (無)										
								リサイクル料 ¥10,440								
Fガラス		要交換 良好 飛石有		左Fピラーキズ		左右ドア凸凹、筆塗り、小キズ		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載								
修理跡×1有								<table><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	4	4			1	1		
4	4															
1	1															
記録簿 有 (無)				左右Fフェンダー小キズ		左右コーナー 飛び石、筆塗り										
取説 有 (無)				Fバンパー小キズ		左右サイドバンパー小曲がり		ス 9								
メンテ 有 (無)						マフラー、下まわりサビ		ノーマル								
燃料タンク				リアバンパー小キズ		フラッシャー左リアレンズひび テールランプ左レンズひび		F 225/80R17.5								
100L								サイズ R 225/80R17.5								