

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	H 28年11月	TPG - NKS85A-7008500	4WD タンクローリー

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
札幌800そ 自家用	切れ 抹消	52,000 km 知年月 一体別体	1,080 kg	L 3,110	W 1,610	H (門) 380	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ A <b>V</b>	EG	150 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有り	ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
灯油配達ローリー1.35KL	メーター検査なし 圧力検査2031年2月まで	シート穴・破 <b>有</b> 無	<b>全低床 パートタイム4WD</b>
タツノ L14ME 2016年10月	床鉄板張りキズ、サビ有り ボディー全体的にキズ、サビ有り	ETC 有 <b>無</b>	
エンジンサビ、オイル汚れ有り	キャブ裏サビ有り	ラジオ <b>良</b> 不良	リサイクル料 <b>¥9,170</b>
		バックモニタ <b>有</b> 無	
		<b>カラ</b> 白黒	

Fガラス		
要交換	良好	<b>飛石有</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		

屋根小サビ

左クォーターパネル小キズ、筆塗り

Fパネル小キズ

左右Fフェンダー小キズ

マフラーガード小曲がり

左ドア内側サビ

マフラー、下まわりサビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
4	4	4	4
ス	5	スタッドレス	
F	205/75R16		
サイズ	205/75R16		
R	205/75R16		
サイズ	205/75R16		