

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 16年12月	PA - NPR81N-7002172	一般用キャリアカー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
三河100す 自家用	切れ 抹消	159,400 km 知年月 一体別体	3,850 kg	L 5,100	W 2,130	H (門) 220	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	160 ps	T/M SAT	ペダル	スムーサー6速
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	----------------	-----	---------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 ユニック UC-28 製番 T284349 2004年11月 床フック8対 床鉄板張りサビ、凸凹有り ボディー全体的にキズ、サビ腐食有り アオリ鉄板腐食穴有り アオリふくらみ有り アオリ左右内側板 割れ腐食有り エンジンサビ、オイル汚れ有り キャブ裏サビ有り	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
		シート穴・破 有 無	キャブ内センターBOX破損
		ETC 有 無	ミラーステア小サビ、カバー割れ
		ラジオ 良 不良	高床 超ロング
		バックモニタ 有 無	リサイクル料 ¥8,440

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根小サビ

左右Fフェンダー小キズ

Fパネル小キズ Fグリル小キズ

Fバンパー小凹み、キズ

右リアフェンダー小サビ

左右ドア筆刺し、小凹み、看板跡

リアバンパー小サビ

左右サイドバンパーサビ、小キズ

マフラー、下まわりサビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3
ス	8	ノーマルタイヤ	
F		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	
R		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	