






	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ R	3年2月	2RG - NJR88AD-7006713	全低床 ダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
湘南400と 自家用	切れ 抹消	82,200 km 年月 一体別体	2,000 kg	L 3,050	W 1,590	H (門) 320	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ A <b>V</b>	EG	150 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有り	ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b> 極東 DDO2-31 20A122027Y 手動コボレーン シート破れ有り 床鉄板キズ、サビ、凸凹有り ボディーキズ、サビ、凸凹有り 全体筆塗り箇所有り エンジンサビ有り キャブ裏サビ有り	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
		シート穴・破 <b>有</b> 無	<b>全低床</b>
		ETC <b>有</b> 無	
		ラジオ <b>良</b> 不良	
		バックモニタ 有 <b>無</b>	リサイクル料 <b>¥9,170</b>

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		

屋根凹み	左右ドア小キズ
	
左右Fフェンダー小キズ	
	
Fバンパー小キズ	マフラー、下まわりサビ
	
リアバンパーサビ、曲がり	左右リアフェンダー小キズ、曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2
ス	2	ノーマル	
F	205/70R16		
サイズ	205/70R16		
R	205/70R16		
サイズ	205/70R16		