







	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	トヨタ	H 15年8月	GE - RZY220 0005264	タンクローリー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
船橋800さ 自家用	切れ 抹消	164,700 km 9年 月 日 一体別体	790 kg	L 2,840	W 1,600	H (門) 380	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	105 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 エムケー精工 MP-Z102SN MP-M17N 990L タンクローリー ホースリールぜんまい式 タンク書類なし スチール3方開 床鉄板張キズ、サビ有り ボディー全体的にキズ、サビ有り エンジンオイル汚れ有り キャブ裏サビ有り ガソリン車	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート穴・破 有 無	
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	
			低床
			リサイクル料 ¥6,690

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		

屋根小サビ	左右ドア小キズ、筆塗り
	
左右Fフェンダー小キズ	
	
Fバンパーキズ凹筆塗り	マフラー、下まわりサビ
	
	左リアフェンダー凸凹

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2 2
ス	ノーマル		
ペ			
F	175/75R15		
サイズ			
R	145R13 8PR		
サイズ			