


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	R 1年10月	2RG - NLS88AN-7000102	4WD 低温 冷蔵冷凍車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
会津830た 自家用	切れ 抹消	141,000 km 知年月 一体別体	1,600 kg	L 3,010	W 1,730	H (門) 1830/1730	


エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	速 2 ペダル	オートマ
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	---------	------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	錆有り、一部錆転換剤塗布	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	菱重 TDJS30A-L2	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
-15℃確認(外気25℃時/3時間) スタンバイ有	特記、重点確認	シート穴・破 有 無	全低床 パートタイム4WD
フルハーフ GAC7 E1EJ842 リアシャッター 左SDスライド		ETC 有 無	
床ステンベタ キズ凸凹有り 水抜前後各2カ所		ラジオ 良 不良	
ボディー全体的にキズ凸凹有り 左パネル線キズ有 リアステップ曲がり		バックモニタ 有 無	
キャブ裏錆有		カフー 白黒	リサイクル料 ¥10,440


Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
50L		




左ヘッドライト
レンズ小キズ



マフラー、下まわり錆



リアバンパー錆



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	×	×	
1	1	1	1
ス ペ	ノーマル		
F	205/75R16		
サイズ	205/75R16		
R	205/75R16		
サイズ	205/75R16		