

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	R 2年7月	2PG - FBAV0-580875	冷蔵冷凍車 低温	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
前橋800さ 自家用	切れ 抹消	170,500 km 年月 一体別体	2,000 kg	L 3,060	W 1,680	H (門) 1,750	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------


ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	菱重 TDJS30A-L2	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
ガスR404A -12.5℃確認(外気24℃時/3時間)	特記、重点確認	シート穴・破 有 無	左アンダーミラー
フルーフ GMC7 エ番 E2E0545 左サイドドアスライド		ETC 有 無	ステッカー欠品
ラッシングレール1段 床アルミ縞板キズ有 水抜前2カ所		ラジオ 良 不良	全低床
ボディー全体的にキズ、サビ、凸凹有り キャブ裏サビ有り		バックモニタ 有 無	
		カラー 白黒	リサイクル料 ¥8,830

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		


左右ドア小サビ、キズ




右Fフェンダー小キズ




リアステップ曲がり



マフラー、下まわりサビ



リアバンパー小サビ



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3
ス	9	スタッドレス	
F		205/75R16	
サイズ		205/75R16	
R		205/75R16	
サイズ		205/75R16	