


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状					
	いすゞ	H 28年9月	TRG - NHS85AN-7011292		4WD バン					
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市		
長岡100す 自家用		切れ 抹消	106,500 km	1,350 kg	L 3,500	W 1,780	H (門) 1,960			
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	110 ps	T/M 速 2 ペダル オートマ		
ミッション・デフ(異音、油漏)					特になし		キャブ内部		備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)					サビ有り、一部塗装済み		ベツト 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段	
キタムラ H28年8月 No.T16-4766					ドアキーと		シート穴・破 有 無		左ミラーカバー割れ、サビ小	
リア跳上式 床板張り、キズ有り					スターターキー違う		ETC 有 無		全低床 パートタイム4WD	
ボディー全体的にキズ、サビ、看板消し跡有り、塗装済み							ラジオ 良 不良			
							バックモニタ 有 無			
エンジンサビ、オイル汚れ有り キャブ裏サビ有り							カラー 白黒		リサイクル料 ¥9,170	
Fガラス		タイヤ状態								
要交換	良好	飛石有	1~10、×、欠、で記載							
小 車検可								4	4	
記録簿	有	無							4	4
R4~R7年分										
取説	有	無							ス	有 スタッドレス
メンテ	有	無							ペ	
	有	無							F	205/70R16
燃料タンク									R	205/70R16
63L									サイズ	

Fパネル小キズ	右クォーターパネルキズ、筆塗り
	
左右ドア 小キズ、小サビ、筆塗り	左右Fフェンダーキズ マフラー、下まわりサビ
	
リアバンパーサビ	左右サイドバンパーサビ 左右Rフェンダーサビ