


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H20/7	BDG - FD7JGWA-11138	穴掘建柱車	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
新潟800 自家用	R10. 7. 10	185,683 km 7月年月 一体別体	100 kg	L 3,300 有効荷台長 2,250	W 2,070	H (門) 200

エンジン状態 A B C	AC (良) 不良 無	ブレーキ (A) V	EG	220 ps	T/M 6 速 3 ペダル
--------------	-------------	------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り(補修塗装済)	ベット (有) 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
愛知車輛 D70A 721732 2008年6月		シート破 (有) 無	
3段2.9t吊 オーガ付 抜柱機付 水タンク、ポンプ付		ETC (有) 無	
踊り場サビ腐食有(補修塗装済) サブフレーム当て板有り補強?		ラジオ (良) 不良	特記、重点確認
		バックモニタ (有) 無	
			リサイクル料 ¥10,810

Fガラス			前回り全体的にすり傷、飛び石			Fバンパー凹傷			タイヤ状態 1〜10、×、欠、で記載			
要交換	良好	飛び有							3		3	
小 車検可			天井凹傷			左右Sバンパー傷サビ、Rフェンダーサビ凹			3		3	
記録簿	有	無										
取説	有	無							ス			
メンテ	有	無							ベ			
	有	無							F		225/80R17.5	
	有	無							サイズ			
燃料タンク			キャブバック腐食(テープ貼り付け部分)						R			
60L									サイズ			