

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状									
	いすゞ	H 30年7月	TKG - NKS85AN-7011069		4WD 冷蔵冷凍車 低温									
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市						
松本800す 自家用		切れ 抹消	215,800 km	2,000 kg	L 3,330	W 1,670	H (門) 1,720							
エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ	A V EG	150 ps	T/M	速 2 ペダル	オートマ						
ミッション・デフ(異音、油漏)		特になし		特記、重点事項		キャブ内部		備考						
フレーム関係(錆、車体番号等)		サビ有り		リアドアカギ不良		ベツト 有 無		ヘッドランプ	HID ハロゲン					
上物メーカー名 年式、型式及状態等		東プレ MP32LSD-P 2エバ				汚れ 小 中 多		補助ブレーキ	1 段					
スタンバイ有り、コード欠 ガスR404A -14℃確認(外気28℃時/2時間)						シート穴・破 有 無		全低床 パートタイム4WD						
東プレ 2018年5月 リア4枚観音扉 左サイドドアスライド 水抜前後各2カ所						ETC 有 無								
床ステンベタ+スノコ リア化粧板テールランプまわり押され有り						ラジオ 良 不良								
ボディー全体的にキズ、サビ、凸凹、ライン消し跡ハケ塗り						バックモニタ 有 無								
エンジンサビ有り キャブ裏サビ有り						カラ 白黒		リサイクル料 ¥9,170						
Fガラス		Fパネル飛び石		左右ドア看板消し跡、色消し跡		タイヤ状態								
要交換	良好	飛石有				1~10、×、欠、で記載								
小、車検可						<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table>			3	3	3	3	3	3
3	3													
3	3													
3	3													
記録簿	有	無		右コーナー 小キズ										
取説		有	無		右ヘッドライト レンズヒビ									
メンテ		有	無		マフラー、下まわりサビ									
燃料タンク		63L		左右サイドバンパーキズ、小サビ		スタッドレス								
						205/70R16								
						205/70R16								