

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状							
	日野	H 27年12月	TKG - FD7JLAA-18763		冷蔵ウイング							
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市				
千葉830つ		切れ 抹消	59,100 km	2,350 kg	L 6,210	W 2,370	H (門) 2,280					
エンジン状態	A B C D E	AC	良	不良	無	ブレーキ	A V	EG 240 ps T/M 6 速 3 ペダル				
ミッション・デフ(異音、油漏)					特になし		キャブ内部		備考			
フレーム関係(錆、車体番号等)					サビ有り		ベット 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン			
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段			
菱重 TDJS50A-L2 3.8℃確認(外気28℃時/2時間)							シート穴・破 有 無		ミラーステア小サビ有り			
トランテックス HFDLB-KQACQM 製番 2TA6119-04 2015年10月							ETC 有 無					
ラッシングレール2段 セイコーラック1対 水抜前後各2カ所							ラジオ 良 不良					
床アルミ縞板 キズ有り ボディー全体的にキズ、サビ、凸凹有り							バックモニタ 有 無					
左ウイング線キズ少々 キャブ裏サビ有り							カラー 白黒		リサイクル料 ¥10,400			
Fガラス		左ドア凹み、キズ							タイヤ状態			
要交換	良好	飛石有	左Fフェンダーキズ							1~10、×、欠、で記載		
小、車検可									3 3			
記録簿	有	無								3 3 3 3		
取説		有	無	Fバンパー小サビ							ス 9	ノーマル
メンテ		有	無	左右サイドバンパー小キズ							F	225/80R17.5
		有	無	リアバンパー小サビ							サイズ	
		有	無	マフラー、下まわりサビ							R	225/80R17.5
燃料タンク									サイズ			
200L												