


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	いすゞ	H 28年6月	TPG - NPR85AR-7061912		ワイドロング 平			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
名古屋100な 自家用	予備検査 R8年9月25日まで		切れ 抹消	155,300 km 知年月 一体別体	3,500 kg	L 4,350 W 2,080 H (門) 380		
エンジン状態	A B C D E	AC (良) 不良 無	ブレーキ	A (V) EG	150 ps	T/M 速 2 ペダル	オートマ	
ミッション・デフ(異音、油漏)			特になし			キャブ内部		備考
フレーム関係(錆、車体番号等)			サビ有り			ベツト 有 (無)		ヘッドランプ HID (ハロゲン)
上物メーカー名 年式、型式及状態等			パブコ 1BEH 39R 0513			汚れ 小 (中) 多		補助ブレーキ 1 段
ボディー載せ替え			特記、重点確認			シート穴・破 (有) 無		ミラーステー小サビ有り
木製3方開 セイコーラック1対 床鉄板張り キズ、サビ有り						ETC (有) 無		ダッシュボードビス穴有り
ボディー全体的にキズ、サビ有り 左フレームエンド小曲がり有り						ラジオ (良) 不良		
エンジン小サビ キャブ裏小サビ有り						バックモニタ 有 (無)		全低床 ワイドロング
								リサイクル料 ¥10,440

Fガラス			屋根 小キズ、小サビ		右クォーターパネル小キズ		タイヤ状態			
要交換	良好	(飛石有)					1~10、×、欠、で記載			
小、車検可										
記録簿	(有)	無								
R8年										
取説	有	(無)								
メンテ	有	(無)								
	有	無								
	有	無								
燃料タンク										
100L										

左右Fフェンダー小キズ		左右ドア 小キズ、小凹み	
			
Fバンパー小キズ	左右サイドバンパー小曲がり		
			
		マフラー、下まわりサビ	

ス	8	ノーマル	
F			
サイズ		205/80R17.5	
R			
サイズ		205/80R17.5	