


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	日野	R 1年11月	2KG - XZU700X-0010275		スライドダンプ			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
室蘭100わ レンタカー		切れ 抹消	48,900 km	3,700 kg	L 3,290	W 1,990	H (門) 350	
エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ	A V EG	180 ps	T/M 6 速 3	ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)					特になし			
フレーム関係(錆、車体番号等)					サビ有り			
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認		キャブ内部	
新明和 SD3-20							ベット 有 無	
床鉄板張り キズ、サビ、凸凹有り							汚れ 小 中 多	
ボディー全体的にキズ、サビ、凸凹有り							シート穴・破 有 無	
エンジンサビ有り キャブ裏サビ有り							ETC 有 無	
							ラジオ 良 不良	
							バックモニタ 有 無	
							備考	
							ヘッドランプ LED ハロゲン	
							補助ブレーキ 1 段	
							ミラーカバーステッキズ有	
							高床	
							リサイクル料 ¥8,820	

Fガラス			左右Fフェンダー小キズ			タイヤ状態		
要交換	良好	飛石有				1~10、×、欠、で記載		
小、車検可								
記録簿	有	無						
取説	有	無						
メンテ	有	無						
	有	無						
	有	無						
燃料タンク								
100L								

			
Fバンパー小キズ	左右サイドバンパー小サビ	Rフェンダー凸凹、キズ、サビ	マフラー、下まわりサビ
			左右リアフェンダーサビ、凸凹

ス	5	スタッドレス	
F		225/80R17.5	
サイズ			
R		225/80R17.5	
サイズ			