

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	R1/8	2RG - FRR90T2-7140901	アルミ平 ステンレス製


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
相模100あ 事業用	R8. 8. 28	169,469 km	3,550 kg	L	W	H (門)
		知年月		一体 別体	6,210	2,220

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B C	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A V EG	240 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	--	----	---	------	---	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	IMBODY ステンレス製ボデー アルミ3方開H600/500 セイコーラック1対 床フック14対 後方中央角ツボ1個 床板張り(前側ふけ有り)	汚れ <input checked="" type="radio"/> 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 <input checked="" type="radio"/> 有 無	社外ナビ・TV  特記、重点確認
		ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無	
		ラジオ <input checked="" type="radio"/> 良 不良	
		バックモタ <input checked="" type="radio"/> 有 無	
		リサイクル料 ¥12,080	

Fガラス		
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
小 車検可		
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無
R3~R7		
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

前回り全体的にすり傷、飛び石



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	スノー		
ペ			
F	225/80R17.5		
サイズ			
R	アルミホイール		
サイズ			