

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	R2/1	2TG - FBA00-580022	冷蔵冷凍車 低温	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
品川830て 自家用	一時抹消	127,646 km	1,500 kg	L	W	H
		知年月		一体別体	2,900	1,560

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	110 ps	T/M	速 2 ペダル	デュオニック
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	---------	--------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ XL11LOC 薄型エバボレー ガスR404a -30℃確認(外気20℃/3時間) 東プレ 左サイドドアスライド(W790) 床キーストン 水抜前2ヶ所 リアステップぶつけ曲がり	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
東プレ XL11LOC 薄型エバボレー ガスR404a -30℃確認(外気20℃/3時間)		シート破 有 無	社外ナビ・TV 特記、重点確認
東プレ 左サイドドアスライド(W790) 床キーストン 水抜前2ヶ所		ETC 有 無	
リアステップぶつけ曲がり		ラジオ 良 不良	
全高1990 外寸ほぼハイエースバンと同じ		バックモタ 有 無	リサイクル料 ¥8,830

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
R2~R7年分		
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

前回り全体的にす飛び石小、小傷

屋根点々サビ

右Rフェンダー傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス	スタッドレス		
ペ			
F	195/75R15		
サイズ			
R			
サイズ			