

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	21/1	PDG - FK71R-721898	ヒアブ付脱着式コンテナ車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
千葉100ち 自家用	R8. 12. 24	168,421 km	2,200 kg	L	W	H (門)
		知年月		一体 別体	3,600	1,890



エンジン状態	A B C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	210 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ多少有り	ベット 有 (無)	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	マルチリフト HL5HJS コンテナ1個付 リア観音 かさ上げH300 凸凹傷多数 ヒアブ 077CLX C4-L077-062556 トップシート レバー式操作 ローテーター クラムシェルグラップル(先の爪?付いてない)	汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
		シート破 (有) 無	特記、重点確認
		ETC 有 (無)	
		ラジオ (良) 不良	
		バックモニタ 有 (無)	
			リサイクル料 ¥11,010



Fガラス	要交換 良好   飛石有 (有)
小 車検可	
記録簿	有 (無)
取説	有 (無)
メンテ	有 (無)
	有 無
	有 無
燃料タンク	100L

前回り全体的にすり傷、飛び石

Fバンパー凹傷

屋根傷サビ

左右Sバンパー傷サビ、Rフェンダー傷凹、ビス穴

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4	4	4
ス	スノー		
ペ			
F	225/90R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			