

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H28/10	TPG - NJS85AN-7005680	保冷バン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
宮城100い 事業用	一時抹消	139,224 km	1,950 kg	L	W	H
		知年月		一体別体	3,280	1,770

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/>	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	A <input checked="" type="radio"/> V <input type="radio"/>	EG	150 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	--	----	---	------	--	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部		備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)	なし サビ有り(塗装済み)			ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	フルハーフ ラッシングレール2段(前側も) 床板張り リア3枚扉 扉ロッド、留め等スチール部分サビ有り ボデー全体的に凹こすり傷			汚れ	小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多 <input type="radio"/>	補助ブレーキ	段	
				シート破	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	特記、重点確認		
				ETC	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>			
				ラジオ	良 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>			
				バックモニタ	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>			
						リサイクル料	¥9,170	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <input checked="" type="radio"/>
小 車検可		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
65L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパー変色

屋根傷凹サビ

左Sバンパー傷サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	スタッドレス		
ペ			
F	205/70R16		
サイズ			
R			
サイズ			