

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	23/12	LKG - CYL77A-7001640	16KLタンク車(重油)	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
山梨830さ 自家用	R8. 12. 6	680,858 km	13,440 kg	L	W	H (門)
		知年月		一体 別体		

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/>	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> V <input type="radio"/> EG	330 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	--	----	---	------	---	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし		キャブ内部	備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的に多少サビ有り		ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ヘッドランプ	HID <input type="radio"/> ハロゲン <input type="radio"/>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 LS16-10 鉄製 4+4+4+4KL 4室 16KL ポンプ付		汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多	補助ブレーキ	段 <input type="radio"/>
	左右2方配管(立上式)吐出ホース付 タンク左横アクセル操作(ダイヤル式)		シート破 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ミラーワイパー、ヒーター	
	次期圧力検査2026年11月 消火器2027年		ETC <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	シートスライドレバー破損	
	ホースケース錆 サブフレーム小錆 看板消し跡		ラジオ <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良	特記、重点確認	
			バックモニタ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	タンク書類付 希少重油用	
				リサイクル料 ¥13,930	

Fガラス	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
小車検可			
記録簿	有		<input checked="" type="radio"/> 無
取説	有		<input checked="" type="radio"/> 無
メンテ	有		<input checked="" type="radio"/> 無
	有		無
	有		無
燃料タンク	200L		

前回り全体的に飛び石、塗装劣化

Fバンパー凹傷

屋根小凹

左右Sバンパー、Rフェンダー傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
	3	3	3 3
ス	スタッドレス AW		
F	295/80R22.5		
R	11R22.5 16PR		
サイズ			