

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	R1/6	2KG - FC2ABA-111354	プレス式塵芥車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
宇都宮800あ 事業用	一時抹消	130,402 km	1,700 kg	L	W	H (門)
		年月		一体 別体		



エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	210 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り	ベット	無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 8.7m <sup>3</sup> プレス式 GT084-5734 004463365 ボデー全体的に傷あり 右後方物入、ぶつけ傷われ欠損 バンパー?へこみ	汚れ 小	中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモニタ	有 無
		特記、重点確認 キャブ内作動安全スイッチ	
		リサイクル料	¥10,900

Fガラス	要交換	良好	飛石	有
小 車検可				
記録簿	有			無
取説	有			無
メンテ	有			無
	有			無
	有			無
燃料タンク	200L			



前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパーぶつけすり傷、削れ

屋根塗装はがれ

右ドア、クォーター凹傷

左右Sバンパーサビ、Rフェンダー凹サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス			
ペ			
F	225/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			