

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	28/2	QKG - FK65FZ-586286	冷蔵ウイング



前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
所沢800か 事業用	一時抹消	592,470 km	6,300 kg	L	W	H
		知年月 2015年10月		6,620	2,330	(門) 1,930
		一体別体		2,050		

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	270 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-------



ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考	リターダー
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト	有 無	ヘッドランプ
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小	中 多	HID
菱重 TDJS70DZS(強力型) ガスR404a -5℃確認(外気30℃快晴/3時間)		シート破	有 無	ハロゲン
矢野特殊 2方開H700 セイコーラック1対 ラッシングレール2段		ETC	有 無	補助ブレーキ
床キーストン ジョロダーレール4列 水抜前後各2ヶ所		ラジオ	良 不良	ラジオリン不良
リア観音(扉ふち曲がり) リア化粧板あたり凸凹 ボデー各所小傷		バックモニタ	有 無	特記、重点確認
矢野 WPT2211 製番B160024 2016年1月製				希少!本当の冷蔵ウイング
				リサイクル料 ¥10,910

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小多い 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

前回り全体的にすり傷、飛び石

左右Sバンパー小傷

リアバンパーぶつけ曲がり凹

タイヤ状態	
1~10、×、欠、で記載	
ス	アルミホイール
ペ	
F	265/70R19.5
サイズ	
R	全部×
サイズ	