



	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状																																						
	いすゞ	26/11	SKG - FSR90S2-7003784		廃油ローリー																																						
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)																																					
山梨800は 自家用	R8. 11. 26		461,369 km		5,040 kg	L	W																																				
			知年月	一体別体				H (門)																																			
エンジン状態		A ☒ B ☐ C ☐	AC	☒ 良 ☐ 不良 ☐ 無	ブレーキ	☒ A ☐ V ☐ EG	210 ps		T/M	速 2 ペダル	スムーサー																																
ミッション・デフ(異音、油漏)					特になし		キャブ内部		備考																																		
フレーム関係(錆、車体番号等)					ナシ 部分的に多少サビ有り		ベツト ☒ 有 ☐ 無		ヘッドランプ		HID	ハロゲン																															
上物メーカー名 年式、型式及状態等							汚れ 小 ☒ 中 ☐ 多		補助ブレーキ		段																																
極東 LR60-10 13L100123N 26年10月製 スチールタンク							シート破 ☒ 有 ☐ 無		特記、重点確認																																		
2+2+2 3室 6KL ストレーナー ギア式ポンプ 次期圧検2029年8月							ETC ☒ 有 ☐ 無																																				
右側1方配管 立上配管 ホース26m 吸取口(L字管)+ストレートタイプ2本付							ラジオ ☒ 良 ☐ 不良																																				
消火器 期限32年、33年							バックモニタ ☒ 有 ☐ 無																																				
サイドバンパー、リアフェンダー、リア化粧板ステンレス製									リサイクル料		¥12,080																																
Fガラス																																											
要交換	良好	☒ 飛石有																																									
小 車検可																																											
記録簿	☒ 有	☐ 無																																									
H27~R8年分																																											
取説	有	☒ 無																																									
メンテ	有	☒ 無																																									
	有	☐ 無																																									
	有	☐ 無																																									
燃料タンク																																											
100L																																											
前回り全体的にすり傷、飛び石 塗装色あせ																																											
Fバンパー左ぶつけ凹																																											
																																											
屋根点々サビ																																											
																																											
																																											
																																											
左クォーターパネル下部凹 左右Sバンパー、Rフェン																																											
タイヤ状態																																											
1~10、×、欠、で記載																																											
<table><tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														3			3												3	3			3	3									
		3			3																																						
	3	3			3	3																																					
ス		スノー																																									
ペ																																											
F		245/80R17.5																																									
サイズ																																											
R																																											
サイズ																																											