



	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	日野	R3/5	2KG - XZU675M-0013494		冷蔵冷凍車 低温			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
	一時抹消		27,476 km		2,000 kg	L 3,000 W 1,600 H (門) 1,790 1,800		
エンジン状態		A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	150 ps T/M 5 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)				特になし		キャブ内部		
フレーム関係(錆、車体番号等)				特になし ネジ、ブラケット等にサビ多少有		ベツト 有 無		
上物メーカー名 年式、型式及状態等						汚れ 小 中 多		
東プレ MJ22LSC ガスR452A 低温 薄型エバボレー スタンバイ付(コード欠)						シート破 有 無		
東プレ ラッシングレール2段 エアリブ凹有 左サイドドアスライド(W820)						ETC 有 無		
リア3枚扉 床アルミ縞板 水抜前後各2ヶ所 天井結露防止シート						ラジオ 良 不良		
ボデー小傷、小凹有 リア観音扉枠切れ						バックモタ 有 無		
-25℃確認(外気24℃時/3時間)						特記、重点確認 パートタイム4WD		
						リサイクル料 ¥8,820		
Fガラス		タイヤ状態						
要交換	良好	飛石有		1~10、×、欠、で記載				
小 車検可								
記録簿	有	無						
取説		有	無					
メンテ		有	無					
		有	無					
		有	無					
燃料タンク								
80L								
前回り全体的にすり傷、飛び石								
								
屋根点々サビ小								
								
				左右Sバンパー塗装剥がれ				
ス								
ペ								
F		205/70R16						
サイズ								
R								
サイズ								