

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
No20	UDトラックス	23年10月	LKG - CG5ZA-01271		平ボデー				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			出品社 (徳島 県)
自家用 ◯ 営業用 レンタカ 不明	R8.2.23	切れ	486,197 km		13,500 kg	L	W	H	(株)コバヤシ
		抹消	タコグラフ年月	別14-11		9,330	2,400	450	

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	A	I/Cターボ 380 馬力	R券 有	預託金	¥14,360 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					異常無					エスコットV L6H6 速				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					異常無					キャブ内部				
上物メーカー名					山田車体(M11063) アルミ7方開 後アオリ差し込み式					汚れ 少 中 多				
年式、型式及状態					床鉄板張 スターション後中央1個 落とし込みフック11×2					シート破れ 有 無				
					内カン5×2 中柱2×2					クロス張り 有 無				
その他					Fタンク200ℓ2個					ベッド 有 無				
										備考				
										エキゾーストブレーキ4段				
										ABS・エアバッグ				
										アドブルー				
										後輪エアサス				
										ETC				

外装状態 **ボデー所々小傷・傷・へこみあり**

看板取外し跡

メッキ部浮いている

へこみ・キズ

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

全体的にキズ・へこみがあります

キズ

キズ

サイドバンパー所々サビあり

全体的にキズ・へこみ・ふくらみがあります

へこみ

タイヤ状態

3 前 3

2 2

2 2 2 2

4 5 2 2

×スペア×

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

アルミホイール12本

*スノータイヤは表記する