





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状				
No 66	日野	7年2月	2KG - FD2ABG-14※※※※			冷凍車 格納ゲート				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			出品社 (徳島 県)
	自家用	R9.2.10	切れ	761 km		2,200 kg	L	W	H	(株)コバヤシ
	営業用									
○	レンタカ		抹消	タコグラフ年月 なし			6,180	2,260	2,150	
	不明								門高 2,130	

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	A	I/Cターボ 240	馬力	R券 有	預託金	¥10,900 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									異常無		T/M 6 速		キャブ内部		備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)									異常無		汚れ		陸回送のみ		ABS・エアバッグ
上物メーカー名									ワイド 日本フルハーフ(GMF7 E5EC764) 断熱75 ドア左75 後90		シート破れ		有	無	バックカメラ(カラー)
年式、型式及状態									左サイド片開き 後観音扉 床アルミシマ板張 ラッシングレール2×2 水抜き穴(前2)		クロス張り		有	無	ETC・後輪エアサス
									ジョロダレーン4列 菱重 TDJW50-L2 +36℃~-14℃ 3時間(-30℃設定 R7.8.20)		ベット		有	無	ENGリターダ
その他									格納ゲート・ラジコン付(極東製 CG1002M-3MRA2 23T108512N) L1,570 ストッパー1,375 W2,290		Fタンク2000一個				アドブルー

外装状態		登録済未使用車		タイヤ状態	
Fガラス状態					
要交換					
良好				10 前 10	
飛石有				10 10 10 10	
記録簿				10 スペア ×	
有				サイズF 225/80R17.5	
無				サイズR 225/80R17.5	
PMマフラ				*スノータイヤは表記する	
有					
無					
証明書					
有					
無					
S・リミッタ					
有					
無					
証明書					
有					
無					