

トラック市

管理番号	メーカー	車名	型式	QKG-FJ7JEAA		架装型式	駆動方式	評価点
253-2503-03481	日野	レンジャー	車台番号	FJ7JEA-10112		-	2WD	3.5
年式 2014年 03月	ドア数 2	形状 平ボディー	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	定員(人) 2人		
排気量 6,400cc	燃料 ディーゼル		()	()				
馬力 240 PS	()		()	()		()	内装	C

車歴	車検有効期限	走行距離		最大積載量(kg)	諸元(mm)			荷台寸法(mm)			
○ 自家用		448,507	km		L	W	H	L	W	H	
□ 営業用											
□ レンタカ	年	月	タコグラフ年月	8,200kg	6310	2340	2900	4290	2250	740	

エンジン状態(異音、油漏れ等)	○	AC	あり	ブレーキ	R券	預託済	0
-----------------	---	----	----	------	----	-----	---

ミッショントラクター(異音、油漏れ等)	ミッショントラクター	MT	キャブ内部	純正装備品(○印をつける)
---------------------	------------	----	-------	---------------

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	キャブ内部	純正装備品(○印をつける)
--------------------------	-------	---------------

上物メーカー名	増トン 8.2t積 240馬力 アルミブロック J07Eエンジン セイコーラック ショートボディ 3方	汚れ	中	PS	○	TV	
---------	---	----	---	----	---	----	--

年式、型式及状態	開 鉄床 MT6 ETC スタンション穴	シート破れ	無	PW	○	社外ナビ	
----------	----------------------	-------	---	----	---	------	--

特記事項	スタッドレスタイヤ、左ミラーカバー要交換、室内汚れ有、天張り汚れ大、ダッシュボード糊付着、運転席へたり中、運転席へたり大、ハンドルすれ大、シフトノブすれ、サイドガードきず、外装色褪せ、フロントガラス割れ2cm、アルミホイール腐食中	クロス張り	未選択	AB	○	サンルーフ	
------	---	-------	-----	----	---	-------	--

その他	○	ABS	電格ミラー
-----	---	-----	-------

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書き込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。	アルミ	集中ドア
---	-----	------

Fガラス状態	上、中、下、×、欠で記載		
飛石有	前		
メンテナンスノート			
取扱説明書			
保証書			
PMマフラ			
証明書			
S・リミッタ			
証明書			
タイヤ状態	F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R		
サイズFF	<input type="checkbox"/>		
サイズFR	<input type="checkbox"/>		
サイズRF	<input type="checkbox"/>		
サイズRR	<input type="checkbox"/>		
タイヤ種別	ノーマル		
*スノータイヤは表記する事			