


管理番号 253-2505-07041	メーカー いすゞ	車名 エルフ	型式 車台番号	SKG-NKR85YN NKR85Y-7004663	架装型式 SH145 製造年1996.9	駆動方式 2WD	評価点 3 C
年式 2014年 11月	ドア数 2	形状 高所作業車	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	定員(人) 3人	
排気量 2,990cc	燃料 ディーゼル					()	
馬力 150	PS				()	内装	

車歴 ○ 自家用 営業用 レンタカ その他	車検有効期限 7 年 11 月	走行距離 68,567 km	最大積載量(kg) 500kg	諸元(mm) L 5840 W 1930 H 3300	荷台寸法(mm) L - W - H -
		タコグラフ年月			

エンジン状態(異音、油漏れ等)	にじみ	AC	あり	ブレーキ	R券 預託済	9,170円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ミッション	MT6	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						汚れ
上物メーカー名	車検有 アイチ SH145 地上高14.5m 電工仕様バケット 150馬力 500kg積 MT6 キーレス ETC 8,800h					シート破れ
年式、型式及状態						クロス張り 未選択
特記事項	アンテナ曲がり、運転席・カーペット切れ、室内きず、ボンネット補修跡、Fガラス鉄粉付着、Fガラス飛び石あり、下周り錆、下部操作パネル不良					純正装備品(○印をつける)
その他						PS ○ TV
						PW ○ 社外ナビ
						AB ○ サンルーフ
						ABS ○ 電格ミラー
						アルミ 集中ドア

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態		飛石有	○	メンテナンスノート		取扱説明書	○	保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		 	 	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 <table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table> F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fガラス状態																													
飛石有	○																												
メンテナンスノート																													
取扱説明書	○																												
保証書																													
PMマフラ																													
証明書																													
S・リミッタ																													
証明書																													
☐	☐																												
☐	☐																												
☐	☐																												
☐	☐																												