


管理番号 253-2506-01448	メーカー 三菱ふそう	車名 キャンター	型式 2PG-FBA60	架装型式 DD02-31	駆動方式 2WD	評価点 3.5 C
年式 2019年 12月	ドア数 2	形状 ダンプ	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	
排気量 2,990cc	燃料 ディーゼル				定員(人) 3人	
馬力 PS				()	内装	

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 96,919 km	最大積載量(kg) 3,000kg	諸元(mm) L 4690 W 1690 H 1980	荷台寸法(mm) L - W - H -
---	---------------	-------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 8,830円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ シート破れ クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サルーフ ABS ○ 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	上物メーカー名 年式、型式及状態 極東製 DD02-31 強化ダンプ 3t積 低床 3方開 MT5 ETC キーレス、取説整備あり	
特記事項 その他	ミラーきず、運転席よごれ/へたれ、ハンドルすれ、室内きず/すれ、ルーフネジ穴、スチールホイール	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート		○	取扱説明書		○	保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 前 後 後 F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態	飛石有	○																								
メンテナンスノート		○																								
取扱説明書		○																								
保証書																										
PMマフラ																										
証明書																										
S・リミッタ																										
証明書																										