


管理番号 253-2507-15280	メーカー 日野	車名 レンジャー	型式 BDG-FC7JCWA	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3.5 内装 C
		車台番号 FC7JCW-11378				
年式 2007年 11月	ドア数 2	形状 ダンプ	NOX規制 ○	色 青	カラーNO.	
排気量 6,400cc	燃料 ディーゼル				定員(人) 3人	
馬力 PS						

車歴 自家用 営業用 ○ レンタカ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 99,379 km	最大積載量(kg) 3,750kg	諸元(mm) L 5400 W 2200 H 2490	荷台寸法(mm) L 3400 W 2100 H 350
-----------------------------------	---------------	-------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 10,810円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サルーフ ABS ○ 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		
上物メーカー名 年式、型式及状態	極東製 3.75t積 210馬力 コボレーン MT6 6400cc 内寸:L340xW210xH35cm	
特記事項 その他	色目(元色:白)、ネン止めクロスメッキ凹み、左右リアライトフレーム凹み、左側ドアハッチライトリブ不良、タイヤビ、室内汚れ有り、天張り汚れ中、シート汚れ中、ドア内張りきず中、ハンドルすれ大、コンソールきず中、外装色褪せ、外装看板跡、下廻りきず有り、下廻りシヤンブラック塗り、縦根大凹	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書		○	保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態	飛石有	○																								
メンテナンスノート																										
取扱説明書		○																								
保証書																										
PMマフラ																										
証明書																										
S・リミッタ																										
証明書																										