



管理番号 253-2507-15530	メーカー 三菱ふそう	車名 キャンター	型式 車台番号	KK-FE3CB FE53CB560618	架装型式 LP465	駆動方式 2WD	評価点 2 C
年式 2001年 11月	ドア数 2	形状 塵芥車	NOX規制 ○	色 青	カラーNO.	定員(人) 3人	
排気量 4,210cc	燃料 ディーゼル					()	
馬力 PS						()	

車歴 ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 208,331 km	最大積載量(kg) 2,000kg	諸元(mm) L 5150 W 1850 H 2380	荷台寸法(mm) L - W - H -
		タコグラフ年月			

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 7,170円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ シート破れ クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB サンルーフ ABS 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 上物メーカー名 年式、型式及状態 特記事項 その他		4D33engine 4210cc フジマイティー製 LP465 4.1立米 回転板式 2t積 MT5 フォグくもり、ミラーカバー割れ、ミラー色褪せ、室内汚れ大、天張り汚れ大、ダッシュボード褪せ、ダッシュボードきず大、運転席切れ大、ドア内張り汚れ大、ドア内張りきず大、ハンドルすれ大、外装色褪せ、外装きず多、フロントガラス飛び石大、看板消し塗装跡、外装看板跡、バックカー一部一部さび&きず

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td><td>飛石有</td><td>○</td></tr> <tr><td>メンテナンスノート</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>保証書</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>証明書</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>証明書</td><td colspan="2"></td></tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事																
Fガラス状態	飛石有	○																																								
メンテナンスノート																																										
取扱説明書																																										
保証書																																										
PMマフラ																																										
証明書																																										
S・リミッタ																																										
証明書																																										