



管理番号 253-2507-17207	メーカー 三菱ふそう	車名 キャンター	型式 TKG-FEB90	架装型式 SIF-83M	駆動方式 2WD	評価点 3.5 C
年式 2013年 09月	ドア数 2	形状 キャリアカー	車台番号 FEB90-520723	色 白	カラーNO.	
排気量 2,990cc	燃料 ディーゼル	NOX規制 ○	定員(人) 3人	内装		
馬力 PS						

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 253,774 km	最大積載量(kg) 3,600kg	諸元(mm) L 7640 W 2190 H 3080	荷台寸法(mm) L - W - H -
---	---------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 8,830円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション AT	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 無 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB サンルーフ ABS 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	上物メーカー名 2台積み ラジコン 赤城車体 SIF-83M ウインチ 3.6t積 同年式 特S バックビュー キーレス キャリアカー 車両運搬車	
特記事項 その他	エンジン廻りオイルにじみ、ATミッションオイルにじみ、室内汚れ有、シートへたり中、カーペットすれ中、ドア内張りきず小、ハンドルすれ中、外装色褪せ、フロントガラス飛び石大、外装看板有、下回り錆有	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 後 F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態	飛石有	○																								
メンテナンスノート																										
取扱説明書																										
保証書																										
PMマフラ																										
証明書																										
S・リミッタ																										
証明書																										