





管理番号 253-2507-18333	メーカー マツダ	車名 タイタン	型式 車台番号	BKG-LJR85AD LJR85-7002413	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点  <b>3.5</b>
年式 2011年 3	ドア数 2	形状 ダンプ	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	定員(人) 3人	
排気量 2990cc	燃料 ディーゼル					( )	
馬力 150 PS						( )	

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 162,193 km	最大積載量(kg) 2000kg	諸元(mm) L 4690 W 1690 H 1970	荷台寸法(mm) L 3050 W 1590 H 320
---	---------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 9,190円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サンルーフ ABS 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		
上物メーカー名 年式、型式及状態	5t限定免許OK 新明和製 2t積 5MT 150馬力 3方開 低床 キーレス	
特記事項 その他	ミラー電動格納不良 室内汚れ有 天張りすれ大 ダッシュボード褪せ 運転席切れ中 右ドア内張りきず大 サイドブレーキノブすれ 右前アーチきず中 左前アーチきず小 フロントガラス飛び石小 トリイきず大 荷台きずへこみ ヘッドライトくもり	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td><td></td></tr> <tr><td>飛石有</td><td>○</td></tr> <tr><td>メンテナンスノート</td><td></td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td></td></tr> <tr><td>保証書</td><td></td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td></td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td></td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td></tr> </table>	Fガラス状態		飛石有	○	メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		 	 	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前</p> <p>後</p> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態																					
飛石有	○																				
メンテナンスノート																					
取扱説明書																					
保証書																					
PMマフラ																					
証明書																					
S・リミッタ																					
証明書																					