



管理番号 253-2507-18554	メーカー 三菱ふそう	車名 キャンター	型式 2PG-FBA60	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3.5 内装 C
		車台番号 FBA60-585737				
年式 2021年 03月	ドア数 2	形状 ダンプ	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	
排気量 2,990cc	燃料 ディーゼル				定員(人) 3人	
馬力	PS				()	

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 59,508 km	最大積載量(kg) 3,000kg	諸元(mm) L 4690 W 1690 H 1980	荷台寸法(mm) L - W - H -
		タグラフ年月			

エンジン状態(異音、油漏れ等)	○	AC	あり	ブレーキ	R券 預託済	8,830円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ミッション	MT	純正装備品(○印をつける)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					キャブ内部	PS ○ TV
上物メーカー名	新明和製 強化ダンプ 3t積 低床 MT5 ETC キーレス メッキパーツ				シート破れ 無	PW ○ 社外ナビ
年式、型式及状態					クロス張り 未選択	AB サンルーフ
特記事項	エンジンヘッドカバーオイルにじみ、スタッドレスタイヤ、室内汚れ有、運転席焦げ中、ドア内張りきず中、ハンドルすれ中、フロントガラス飛び石中、オイルキャップ割れ					ABS 電格ミラー
その他						アルミ 集中ドア

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			 	 	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 <table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table> F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fガラス状態	飛石有	○																																	
メンテナンスノート																																			
取扱説明書																																			
保証書																																			
PMマフラ																																			
証明書																																			
S・リミッタ																																			
証明書																																			
☐	☐																																		
☐	☐																																		
☐	☐																																		
☐	☐																																		