


管理番号 253-2509-10725	メーカー 三菱ふそう	車名 キャンター	型式 車台番号	TPG-FBA00 FBA00-530021	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3
年式 2014年 月	ドア数 2	形状 平ボディ	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	定員(人) 3人	
排気量 cc	燃料 ディーゼル					()	
馬力 PS						()	

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 175,526 km	最大積載量(kg) 1,500kg	諸元(mm) L 4,680 W 1,690 H 1,970	荷台寸法(mm) L 3050 W 1630 H 380
---	---------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション AT		キャブ内部	純正装備品(○印をつける)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		汚れ 中	PS ○ TV
上物メーカー名 年式、型式及状態	極東製 垂直PG 1.5t積 低床 ボディ塗装仕上げ 縞鋼板張り 110馬力 AT ETC 荷台内寸:L305xW163xH38cm PGサイズ:L100xW163cm	シート破れ	PW ○ 社外ナビ
特記事項 その他	同色オールペイント、AC不良、室内汚れ有、天張り焦げ中、天張り汚れ中、カーペット切れ中、ドア内張りぎす中、ハンドルすれ大、フロントガラス飛び石中、荷台鉄板張り、荷台割れ大、下廻り腐食有、横根太折れ数本、シートカバー付	クロス張り 未選択	AB ○ サンルーフ
			ABS 電格ミラー
			アルミ 集中ドア

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 後 F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態	飛石有	○																								
メンテナンスノート																										
取扱説明書																										
保証書																										
PMマフラ																										
証明書																										
S・リミッタ																										
証明書																										