





管理番号 253-2509-16649	メーカー 日野	車名 レンジャー	型式 車台番号	KC-FC3JCBD FC3JCB10823	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3
年式 1997年 09月	ドア数 2	形状 ダンプ	NOX規制	色 白	カラーNO.	定員(人) 3人	
排気量 6,630cc	燃料 ディーゼル	馬力 PS	()	()	()	内装 C	

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 230,980 km	最大積載量(kg) 3,800kg	諸元(mm) L 5320 W 2230 H 2400	荷台寸法(mm) L 3650 W 2150 H 470
---	---------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等)	○	AC	あり	ブレーキ		R券	預託済	6,710円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ミッション		MT		キャブ内部		純正装備品(○印をつける)	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						汚れ	多	PS	○	TV	
上物メーカー名	新明和製 3.8t積 J07C 電動コボレーン メッキパーツ 5MT ETC					シート破れ	有	PW	○	社外ナビ	
年式、型式及状態	内寸:L365xW215xH47cm					クロス張り	未選択	AB	○	サンルーフ	
特記事項	左リアサイドメンバーへこみ、右リアサイドメンバーへこみ、ミラーきず、室内汚れ有、天張り汚れ大、シート切れ大、ハンドルすれ大、コンソールフタ要交換、コンソールきず中、外装色褪せ、外装鉄粉付着、フロントガラス飛び石中、キャブバックパネルきずへこみ中、マットガード要交換、下回り腐食有							ABS		電格ミラー	
その他								アルミ		集中ドア	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td><td>飛石有</td><td>○</td></tr> <tr><td>メンテナンスノート</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>保証書</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td><td></td></tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			   	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前</p> <p>後</p> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態	飛石有	○																								
メンテナンスノート																										
取扱説明書																										
保証書																										
PMマフラ																										
証明書																										
S・リミッタ																										
証明書																										