



管理番号 253-2510-03382	メーカー 日野	車名 レンジャー	型式 TKG-FC9JKAP	架装型式 ZE303HR	駆動方式 2WD	評価点 4
年式 2013年 月	ドア数 2	形状 クレーン付き	NOX規制 ○	色 薄黄・緑	カラーNO.	
排気量 5120cc	燃料 ディーゼル				定員(人) 3人	
馬力 PS				()	内装 B	

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 29,971 km	最大積載量(kg) 2850kg	諸元(mm) L 8,170 W 2,230 H 3,060	荷台寸法(mm) L 5380 W 2120 H 400
---	---------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 10,400円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 無 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サルーフ ABS 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		
上物メーカー名 タダノ3段 ラジコン 2.93t吊り 同年式 190馬力 2.85t積 MT6 ETC ロープ穴4対 木床		
年式、型式及状態 メッキパーツ		
特記事項 ミラーきず、室内汚れ有、ハンドルすれ中、メーターパネル割れ、サイドガードきず、フロントガラス飛び石中、トリイきず中、荷台ささくれ、看板消し塗装跡		
その他		

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有 ○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有 ○	メンテナンスノート	○	取扱説明書	○	保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 後 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態	飛石有 ○																	
メンテナンスノート	○																	
取扱説明書	○																	
保証書																		
PMマフラ																		
証明書																		
S・リミッタ																		
証明書																		